CONSEILS D'UTILISATION

- Pour le brasage tendre des alliages de cuivre, de plomb et de zinc.
- S'utilise avec les brasures CASTOLIN 73 355, BC 5423 et 157.
- · Enduire les surfaces à assembler
- · Chauffer jusqu'à la fusion de l'alliage. Après refroidissement laver soigneusement les pièces pour éliminer les résidus.
- · Fermer la boîte après usage.





Castolin

Décapant 157 B

DÉCAPANT LIOUIDE pour soudure étain

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient: chlorure de zinc, chlorure d'ammonium. fluorure de sodium · Nocif en cas d'inqestion. · Provoque des brûlure de la peau et des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. • Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. • Au contact d'un acide, dégage un gaz très

 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des veux/ du visage. • Lire l'étiquette avant utilisation. - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. - Tenir hors de portée des enfants. - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtement contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. • EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. • Éliminer le contenu/récipient dans une installation de traitement de déchets conformément à la réglementation locale et nationale.

CASTOLIN France BP 325 - 91958 COURTABOEUF CEDEX • Tél. 01 69 82 69 82

DANGER