

## CONSEILS D'UTILISATION

- Sur acier, acier inoxydable, cuivre, laiton, bronze.
- Utiliser avec les brasures d'argent.
- Enduire les surfaces à assembler avant chauffage.
- Nettoyer soigneusement les pièces à l'eau après brasage.
- Fermer la boîte après usage.
- Flux EN1045 - FH10.
- Pour le gaz : **Alliages 1665 Gaz + Décapant 1665 PF**



50 g

Contr.

Réf. 1665PF 0050D



[www.castolin.com](http://www.castolin.com)

# Castolin

## Décapant 1665 PF

DÉCAPANT PÂTE  
pour brasure argent



Repère  
N° 1587

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient des fluoroborates

- Nocif en cas d'ingestion. • Provoque une sévère irritation des yeux.
- Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. • Consulter un médecin en cas de malaise. • Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. • Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. • Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. • Éliminer le contenu/réceptacle dans une installation de traitement de déchets conformément à la réglementation locale et nationale. • En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. • Tenir hors de portée des enfants. • Lire l'étiquette avant utilisation.



ATTENTION

CASTOLIN France BP 325 - 91958 COURTABOEUF CEDEX • Tél. 01 69 82 69 82